



**CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES
PODER LEGISLATIVO**

INDICAÇÃO Nº 164/2017

Senhor Presidente
Ilustres Parlamentares

INDICO a **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos** para que possa vistoriar e tomar as devidas providências em relação à situação do quebra Mola Localizado na Rua Virgílio Silva, próximo do Hospital, em frente a Casa nº 561 do Senhor Caio Monteiro de Castro. O morador me procurou para relatar que o quebra mola instalado em frente a sua residência está danificando sua casa, provocando trepidações (especialmente com tráfego de carros maiores e pesados) e causando rachaduras nas paredes, conforme se observa nas fotos em anexo, justamente no local mais próximo ao quebra molas.


Sugiro realização de uma avaliação no local, tendo em vista ver possibilidade de mudança no local do quebra molas, retirada ou alteração na estrutura do mesmo.

Justificativa:

Atendendo demandas que chegam até o meu mandato e cumprindo meu papel encaminho a presente indicação uma vez que o morador em questão está se sentindo prejudicado com a situação do quebra molas em frente de sua residência, uma vez que sua percepção indica que o mesmo está provocando avarias em sua casa.

Sala das Sessões

Iconha - ES, 27 de Junho de 2017.



Fábio Lopes Dalbom
Vereador – REDE





**CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES
PODER LEGISLATIVO**

ANEXO – Fotos Situação Quebra Molas e Avaria em Residência:



Quebra Mola em frente à Casa
do Senhor Caio Monteiro de
Castro.



Rachaduras na Residência do Senhor Caio
Monteiro de Castro em Cômodo que fica na direção
do quebra molas.